

Návod k použití:

BROWN LINE

Přípravek pro hnědění železných i neželezných předmětů za studena. Je určen k opravám poškozených ploch původního hnědého brunýru nebo k hnědění celých předmětů /např. zbraní/. Hnědit lze i některé neželezné kovy (například mosaz, měď, bronz, aj.). Použitím přípravku BROWN LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

PRACOVNÍ POSTUP:

- případnou rez odstranit smirkovým plátnem vhodné zrnitosti,
- poškozené místo nebo plochu, která se má hnědit, očistit odmašťovacím prostředkem (např. líh, technický benzín, aceton, atd.). Vhodné je i po tomto odmaštění ještě přetřít čistou plochu hadříkem s plavenou křídou a následně čistým suchým hadříkem (Pozn.: Plavená křída nasaje do sebe zbytek mastnoty i s organickým rozpouštědlem a následně se tato křída dalším čistým hadříkem setře pryč z povrchu, čímž se plocha stoprocentně připraví na povrchovou úpravu. Plavená křída je běžně k dostání v drogeriích.), (použití plavené křídou před hněděním především větších ploch je výhodné, protože zabrání vzniku případných „map“ v nahněděném povrchu !),
- roztok aplikovat čistým hadříkem, houbou nebo přiloženou špejlí s vatou (na drobné oděrky), přípravkem vytvořit kapalinový film na hněděné ploše a nechat úplně zaschnout (až vznikne takový bílý povlak),
- nanášení opakovat, až se dosáhne požadovaného odstínu hnědi, účinek se projeví po zaschnutí,
- po skončení práce, když nanesený film zaschne a objeví se bílý povlak zplodin reakce, opláchnout hněděnou plochu proudem vody, vysušit (např. čistým suchým hadříkem) a případně měkkým hadříkem přešetřit (vznik bronzového nádechu),
- nahněděnou plochu jemně přetřít dalším hadříkem navlhčeným obyčejným olejem - bez aditiv ! (např. kompresorovým, transformátorovým, strojním, aj.) nebo konzervovat vhodným konzervačním prostředkem na bázi vosku nebo oleje (vosk nebo olej vytlačí z pórů vodu a hněď se zvýrazní),
- výjimečně na některých materiálech se může stát, že sytost hnědi vytvořené na ploše po několika měsících poněkud zeslábně, stačí pak plochu odmastit a znovu přetřít přípravkem BROWN LINE –
- vytvořená hněď pak již bude trvalá.
(Pozn.: Pro zvýšení odolnosti povrchu (není to však nutné) se může případně nahněděná plocha místo přetření olejem přetřít nebo přestříkat slabou vrstvičkou bezbarvého akrylového laku - běžně je k dostání v drogeriích, např. ve spreji).

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:

- Dráždí oči a kůži!
- Zdraví škodlivý při vdechování a při požití!
- Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.
- Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

PRVNÍ POMOC:

Všeobecně: V případě otravy nebo poleptání, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při zasažení pokožky: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, etiketu nebo bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.
Vznik sedimentu v lahvičce přípravku není na závadu.

LIKVIDACE PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU A OBALU:

Neutralizovat sodou bicarbonou, zředit vodou a se vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Prázdné obaly vymýt a dát do kontejneru pro separovaný odpad – plasty.

Vyrábí: fa LUNDA
Provozovna:
K očnímu 958
742 66 Štramberk